

Гибкая вставка прямоугольная

Технические характеристики



Примечание

При большей из сторон А, В < 800 применяется лента 45×60×45 мм,
При большей из сторон А, В ≥ 800 применяется лента 70×100×70 мм.

Гибкие вставки применяются при перемещении воздуха не содержащего агрессивных примесей. Вставки можно применять при температурах окружающего воздуха от -40°C до +80°C.